



ReOS v12.3

版本发布说明

上海艾泰科技有限公司

<http://www.utt.com.cn>

目 录

目 录 I

第 1 章	导读	1
1.1	特别说明	1
1.2	内容简介	1
1.3	升级说明	1
第 2 章	REOS V12.3 中解决的 BUG	2

第1章 导读

1.1 特别说明

目前共有 35 个型号的产品支持 ReOS v12.3，产品型号如下：

进取系列的产品有：HiPER 510、HiPER 510-8、HiPER 520、进取™ 1210、进取™ 1220。

商睿系列的产品有：HiPER 810、HiPER 811、HiPER 840、HiPER 841、HiPER 2610、HiPER 2620、HiPER 4220G、HiPER 4240G、HiPER 6530G。

网安系列的产品有：UTT 2512、U2000、UTT 3640、UTT 5830G、UTT 6830G。

智尊系列的产品有：N800、NE1200、N1800、NE2200、NE4000、NE6000。

停产产品有：HiPER 2511NB、HiPER 2511VF、HiPER2512NB、HiPER3310NB、HiPER3320NB、HiPER 3311NB、HiPER 3321NB、HiPER 4210G、HiPER4521、UTT4840G



各个型号的产品只能使用与其产品型号一致的软件，不同产品型号的软件不能混用。

1.2 内容简介

本手册主要介绍与 ReOS v12 相比，ReOS v12.3 中修复的 BUG。

1.3 升级说明

从 VSTART 或者 2008 版本升级的用户请注意：HiPER 4210G、HiPER 4240G、HiPER 4521、HiPER 4840 必须先升级到过渡版本（UTT 3640 必须先升级到 2008pV2 版本），然后在该版本升级到 ReOS v12.3 的正式版本。直接升级到 ReOS v12.3 正式版本将导致升级失败（从 ReOS v12.3 版本可以直接降回到之前版本，建议降级之前先保存用户配置）。

从 ReOS2008pv2、ReOS 2009、ReOS v10、ReOSv10.1、ReOSv10.2、ReOSv10.3、ReOSv12 版本可以直接升级到 ReOS v12.3 正式版本。

第2章 ReOS v12.3 中解决的 BUG

下面概要介绍了 ReOS v12.3 版本中修复的 BUG。

1. 修复网安电子授权引起计划任务配置丢失的问题。
2. 修复多线路配置引起线路组合状态信息错误的问题。
3. 修复智能弹性带宽启用后导致部分网页无法打开的问题。
4. 修复某些情况下 PPPoE 协商带来的内存泄露问题。
5. 修复网安电子授权引起的内存泄露问题。
6. 修复精细化限速上传限制不准确的问题。
7. 修复 HiPER 840、HiPER 520 等型号在某些特殊环境下光纤拨号异常的问题。
8. 修复 NE6000 “应用优先保障” 页面无法显示的问题。
9. 修复因地址组引起的上网行为管理失效的问题。
10. 修复 UTT 4840G “DDoS 攻击防御” 页面无法保存的问题。
11. 修复上网行为审计历史记录显示异常的问题。
12. 修复 UTT 6830G PPTP/L2TP 并发数量不足 200 的问题。
13. 修复 VPN 服务端页面配置移动账号异常的问题。